

Rapport d'inspection

Date du rapport 06/05/2009

Société ASVEDEC S.A.
Adresse Avenue Louise 230
1050 Bruxelles

Client ACP
Adresse du site Av.
1020 Bruxelles

Thermographe Van Ermen Emile **Contact**

Mission

Recherche origine humidité dans caves

Constatations

Je constate que l'eau sort des murs, autour de la trémie d'ascenseur, ainsi que dans la ventilation basse de la chaufferie. Les égouts de la résidence ne passent pas à ces endroits et sont de toute manière plus bas que la résurgence d'eau.



Je me suis présenté à la seigneurie au _____, où j'ai pu rencontrer Madame _____, directrice de l'établissement.

Je constate qu'à ± 6 m de la façade, il y a une gaine technique où se trouvent les descentes d'eaux usées des chambres au n° 75. Ce qui correspond à la hauteur de la trémie d'ascenseur du 77.

Rapport d'inspection

Date du rapport 06/05/2009

Société ASVEDEC S.A.
Adresse Avenue Louise 230
1050 Bruxelles

Client ACP
Adresse du site Av.
1020 Bruxelles

Thermographe Van Ermen Emile **Contact**

Je fais un test à la fluorescéine dans la douche de la chambre 202 (chambre 2^e étage au n°75).

Moins de 10 minutes après, la fluorescéine ressort dans le sous-sol du 77.



Conclusions

La fuite provient de la décharge des eaux usées des salles de bains de la colonne des chambres de la maison de repos, mitoyenne au n° 77

Fait à Bruxelles le 6 mai 2009.